



Fiat / 500 / 500 1.0 Hybrid / 1 l / 51.5 kW / 02/2020 - / 46341162

Erro conhecido - O componente <Bateria (12 V)> descarrega muito rápido.

Reclamações:

- O componente <Bateria (12 V)> descarrega muito rápido.

Condições de base:

- O componente <Bateria (12 V)> e o componente <Alternador> estão em condições.
- O valor da corrente de repouso está fora da gama de valores nominais autorizados pelo fabricante.

Possíveis causas:

- O componente <UC multimídia> está com falha ou com defeito.

Soluções:

- Verificar o componente <UC multimídia> e, se necessário, substituir ou solicitar a reparação.
Indicações de reparação: [Abrir informações](#)
- Verificar se é necessária uma programação, codificação ou adaptação após a substituição do componente <UC multimídia>.
- Verificar o componente <Bateria (12 V)> e, se necessário, carregar.

Fiat / 500 / 500 1.0 Hybrid / 1 l / 51.5 kW / 02/2020 - / 46341162

BE110461



A18.10



Fiat / 500 / 500 1.0 Hybrid / 1 l / 51.5 kW / 02/2020 - / 46341162

Legenda

A18.10 UC multimídia.